



232312341481

统一社会信用代码:	91510100577361679K
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS14065-0005

检测报告

报告编号 A2230368473145005C

第1页 共4页

项目名称 2024 年度环境监测项目（3 月）垃圾

委托单位 自贡川能环保发电有限公司

委托单位地址 四川省自贡市沿滩区九洪乡
莲花村九组、十组（综合楼）

检测类别 委托检测

报告日期 2024 年 04 月 01 日

成都市华测检测技术有限公司



No. 479094844E

报告说明

报告编号: A2230368473145005C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编制:

李斯明

签发:

王勇

审核:

唐甜

签发人姓名/职务:

王勇/实验室负责人

采样地址:

四川省自贡市沿滩区九洪乡

莲花村九组、十组(综合楼) 签发日期:

2024/04/01

检 测 结 果

报告编号: A2230368473145005C 第 3 页 共 4 页

表 1 垃圾

样品信息			
采样日期		2024.03.05	检测日期 2024.03.05~29
检测结果			单位: %
检测项目		结果	
		入厂垃圾	入炉垃圾
热值 (kJ/kg)	干基高位热值	1.152×10 ⁴	1.365×10 ⁴
	湿基高位热值	7106	8224
	湿基低位热值	5892	6938
物理 组成	厨余类	15.16	13.40
	纸类	15.54	12.47
	橡塑类	12.63	9.60
	纺织类	11.41	10.80
	木竹类	7.89	8.33
	灰土类	1.53	7.80
	砖瓦陶瓷类	/	/
	玻璃类	/	2.87
	金属类	2.30	1.73
	其它	15.70	14.00
混合类		17.84	19.00
氮(干基) #		1.06	1.00
硫(干基) #		0.094	0.130
氢(干基) #		5.07	4.07
氧(干基) #		29.9	32.0
氯(干基) #		0.278	0.255
碳(干基) #		42.8	38.8
注: “#”表示该项目不在本实验室资质范围内, 经客户同意分包至苏州市华测检测技术有限公司实验室, 分包报告编号为 A2240129245101C, 对应的分包样品编号 CDQ22706LJA1101 、CDQ22706LJB1101, 在资质范围内, CMA 证书编号为 221020340516。			

检 测 结 果

报告编号: A2230368473145005C 第 4 页 共 4 页

表 2 检测方法及主要仪器信息

垃圾			单位：%
检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
物理组成	生活垃圾采样和分析方法 CJ/T 313-2009 6.2	/	电子秤 ACS-30 (EDD19JL20029) 等
热值	生活垃圾采样和分析方法 CJ/T 313-2009 6.5	/ (kJ/kg)	全自动量热仪 ZDHW-6B (TTE20171651) 等
碳(干基) #	生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013 16	/	元素分析仪 vario MACRO cube
氢(干基) #		/	
氧(干基) #		/	
氮(干基) #		/	
硫(干基) #		/	
氯(干基) #		0.025	滴定管 25ml
注：“#”表示该项目不在本实验室资质范围内，经客户同意分包至苏州市华测检测技术有限公司实验室，分包报告编号为 A2240129245101C，在资质范围内，CMA 证书编号为 221020340516。			

报告结束